

Інструкція з експлуатації зварювального інвертора Атом I-180D



Запоріжжя, 2020 р.

ВІТАЄМО ВАС З ВИБОРОМ ЗВАРЮВАЛЬНОГО АПАРАТА «АТОМ»!

Компанія «Атом-Зварка» дякує вам за ваш вибір. Ми впевнені, що наша продукція буде повністю відповідати вашим очікуванням.

Для того, щоб ваш зварювальний апарат прослужив вам довгий час, необхідно правильно його використовувати, зберігати і проводити технічне і сервісне обслуговування, в зв'язку з чим настійно рекомендуємо перед використанням ретельно вивчити інформацію, викладену в цій інструкції.

УВАГА!

Ця інструкція має бути прочитана користувачем до підключення і експлуатації апарату.

Виробник (представник) не несе відповідальності за травми, збитки, втрачену вигоду або інші збитки, отримані в результаті неправильної експлуатації апарату або самостійного втручання (zmіни) конструкції апарату, а також можливі наслідки незнання або некоректного виконання попереджень викладених в інструкції.

Ця інструкція постачається в комплекті з апаратом і має супроводжувати його під час продажу та експлуатації.

У разі труднощів при експлуатації і по всіх виниклих питаннях, ви можете отримати консультацію у фахівців сервісної компанії.

ЗМІСТ

УВАГА!	2
Норми безпеки	4
Загальний опис	6
Технічні характеристики	7
Корисна інформація	10
Підключення та експлуатація	13
Усунення можливих несправностей	17
Комплектація	18
Гарантійні зобов'язання	18
Здійснення гарантійних зобов'язань	19
Гарантійний талон	23

Обладнання сертифіковане



060



182

НОРМИ БЕЗПЕКИ

При неправильній експлуатації обладнання, процеси зварювання і різання є небезпечними для зварника і людей, що знаходяться в межах або поряд з робочою зоною. Тому процеси зварювання (різання) повинні здійснюватися тільки за умови неухильного дотримання всіх чинних норм і правил техніки безпеки. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію і розберіться в ній перед установкою і експлуатацією даного обладнання.

Інструкція по електромагнітній сумісності

Перед експлуатацією зварювального обладнання користувачеві необхідно оцінити можливі електромагнітні проблеми в навколошньому просторі. Слід звертати увагу на:

- інші мережеві кабелі, кабелі та проводи управління, телефонні і охоронні кабелі вгорі, внизу і поруч зі зварювальним обладнанням;
- радіо і телевізійні приймачі і передавачі;
- комп'ютери та іншу оргтехніку;
- обладнання, що відповідає за безпеку виробничих об'єктів;
- пристрій, пов'язані зі здоров'ям оточуючих людей (електронні стимулятори, слухові апарати);
- електронні контрольно-вимірювальні прилади.

Захист від ураження електричним струмом

Будь-яке ураження струмом має вірогідність смертельного результату, тому завжди дотримуйтесь наступних правил:

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися внутрішніх компонентів інвертора - НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!**
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація інвертора зі знятою або незакріпленою кришкою корпусу.**
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація інвертора при наявності деформації будь-яких елементів корпусу.**
- Уникайте торкання відкритих струмопровідних частин електродотримача, проводів, зварювального виробу.
- Використовуйте ізоляючі коврики і рукавички.
- Одяг повинен бути завжди сухим.
- Намагайтесь не проводити зварювальні роботи в місцях з надмірною вологістю.
- **Завжди використовуйте трьохполюсну розетку з підключеним заземленням.** Апарат оснащений мережовою вилкою із контактами заземлення. Заземлюйте обладнання відповідно до правил експлуатації електроустановок і техніки безпеки.

- Використовуйте тільки джерело електричного живлення достатньої потужності. В іншому випадку можливий спалах розетки, електричних з'єднань з високим опором або проводів недостатнього перетину.
- При заміні кабелю, а також у випадках зняття кришки з апарату, обов'язково від'єднайте апарат від мережі. **Увага: навіть у разі відключення апарату від електричної мережі його силові конденсатори можуть бути як і раніше заряджені і становити загрозу для здоров'я або життя!**
- Ремонт апарату повинен проводитися кваліфікованими фахівцями, що мають необхідну освіту і сертифікацію.

Захист органів дихання

Дим і газ, які утворюються в процесі зварювання небезпечні для здоров'я. Зона зварювання повинна добре вентилюватися.

Матеріали, що мають в складі або покритті свинець, кадмій, цинк, ртуть і берилій, можуть виділяти отруйні гази в небезпечних концентраціях під впливом зварювальної дуги. При необхідності зварювання таких матеріалів обов'язкова наявність витяжної вентиляції або індивідуальних засобів захисту органів дихання, що забезпечують фільтрацію або подачу чистого повітря. Якщо покриття з таких металів неможливо видалити з місця зварювання і засоби захисту відсутні, проводити зварювання категорично ЗАБОРОНЕНО!

Захист від ультрафіолетового випромінення

Ультрафіолетове випромінювання зварювальної дуги може завдати непоправної шкоди очам і шкірі, тому обов'язково використовуйте зварювальну маску / щиток і захисний одяг.

Маска повинна бути повністю справна, в іншому випадку її слід замінити, оскільки випромінювання зварювальної дуги може завдати шкоди очам. Небезпечно дивитися незахищеними очима на дугу на відстані менше 20 метрів. Необхідно вжити заходів для захисту людей, що знаходяться в робочій зоні або поруч із нею.

Пожежо-/Вибухонебезпека

Засоби пожежогасіння (вогнегасник, вода, пісок, ін.) повинні бути доступні в біжній зоні зварювання. Працюючий персонал зобов'язаний знати, як користуватися засобами пожежогасіння. Усі вогне-/вибухонебезпечні матеріали повинні бути віддалені на відстань як мінімум 10 метрів від місця проведення зварювальних робіт.

Ніколи не виконуйте зварювальні роботи в приміщенні з великою концентрацією пилу, вогненебезпечного газу або випарів горючих рідин.

Після кожної операції переконайтесь, що виріб, що зварюється досить охолов, перш ніж торкатися його руками або горючими, вибухонебезпечними матеріалами.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


Зварювальний інвертор Атом I-180D дозволяє проводити зварку постійним струмом, використовуючи інверторну технологію перетворення і керування зварювальним струмом на базі потужних IGBT транзисторів з частотою перетворення рівній приблизно 50 кГц.

Застосування передових інверторних технологій дозволяє зменшити вагу і габарити обладнання, збільшити ККД до 90%. Застосування принципу широтно-імпульсної модуляції (PWM) забезпечує зручне і точне управління силою зварювального струму, стабільність і стійкість горіння дуги.

Апарат має вбудований автоматичний захист від перегріву, а також захист від стрибків живлючої напруги. При спрацьовуванні захисту загоряється індикатор на передній панелі апарату, подача зварювального струму припиняється, при цьому охолоджуючий вентилятор продовжує працювати. Вимкнення індикатора означає, що пристрій готовий до подальшої роботи.

Управління роботою вентилятора здійснюється мікроконтролером. Вентилятор включається при нагріванні силових елементів до встановленої виробником температури і відключається після їх охолодження. Завдяки відсутності шуму від вентилятора після його зупинки робота з інвертором стає більш комфортною.

Спрощена електрична схема (однофазна мережа)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	I-180D
Номінальна напруга живлення	220 В
Робоча напруга живлення	160-240 В
Робоча частота	50 Гц
Максимальна споживана потужність	6.5 кВт
Тривала споживана потужність	5.0 кВт
Діапазон регулювання струму (при напрузі живлення 220В)	10-180 А
Робочий цикл * при $I_{cb} = 180\text{A}$	100%
Номінальна вихідна напруга на зварювальної дузі	28 В
Напруга холостого ходу	55 В
ККД	90%
Використовувані електроди	1.6-4.0 мм
Ступінь захисту	IP21S
Клас ізоляції	B
Маса нетто	4.9 кг
Габаритні розміри, мм	250x145x175

* При постійному зварюванні на максимальному струмі і температурі довкілля не вище 30 ° С апарат не перегрівається.

Додаткові функції

Зварювальний апарат Атом I-180D має ряд функцій, що поліпшують якість зварюваного процесу:

Гарячий старт

Гарячий старт (Хотстарт, Hotstart) - короткочасне збільшення зварювального струму на початку зварювання. Значно полегшує підпал дуги.

Допомагає в підпалі поганих електродів, при зварюванні іржавого металу, при поганій напрузі в мережі і в багатьох інших випадках. Найкраще, коли в зварювальному інверторі є регульований гарячий старт, і ви самі зможете налаштувати його в залежності від потреб.

Форсаж дуги

Форсаж дуги (Аркфорс, Arcforsing) - автоматичне збільшення зварювального струму при ризику зникнення зварювальної дуги. Такий ризик виникає, коли зварювальна дуга стає надто короткою.

Для запобігання обриву дуги зварювальний струм збільшується, створюючи велику зону розплаву.

Антизалипання

Антизалипання (Антістік, Antistick) - автоматичне відключення зварювального струму в разі, якщо електрод залипнув (відбулося його приварювання до виробу).

Ця функція значно полегшує процес зварювання, що проводиться в умовах, при яких висока ймовірність приварювання електрода до зварюваної деталі.

Повне відключення зварювального струму через заданий користувачем час дає можливість легко від'єднати електрод від деталі і продовжити зварювання. Після від'єднання електрода інвертор повертається в нормальній режим автоматично.

Крім того, антизалипання допомагає зберегти властивості електрода, запобігаючи його прожарюванню (яке мало б місце без відключення зварювального струму).

Переваги та конструкційні особливості

- повністю вітчизняний продукт (розробка і весь виробничий цикл здійснюється на території України - в Запоріжжі);
- кожен апарат, що сходить з конвеєра, ретельно тестується в критичних режимах роботи;
- реальний зварювальний струм - 180А, що дозволяє комфортно працювати з електродами діаметром до 4 мм;
- друкована плата вкрита акриловим ізоляційним лаком захищає від пилу і вологи;
- міцний надійний корпус і стійка до механічних впливів компоновка апарату: механічне навантаження доводиться не на плату, а на радіатори, що виконують також функцію каркаса;
- впевнено працюють з усіма видами електродів, в тому числі можливе зварювання особливо відповідальних конструкцій (електроди УОНИ-13/45; УОНИ-13/55 та ін.);
- завдяки «еластичній» зварювальній дузі, вони зручні для зварювання у важкодоступних місцях. Можливість зварювання стельових і верхніх швів;
- **висока ТВ** (тривалість включення) дозволяє проводити зварювання електродом Ø 4.0 мм в безперервному режимі. Такий ефект досягається завдяки наступним факторам:
 - потужний якісний вентилятор,
 - велика сумарна площа радіаторів,
 - оптимальна система розподілу повітря,
 - мікропроцесорне управління системою охолодження;
- завдяки високому ККД (до 90%) можуть працювати з електричною мережею, не призначеною для великого навантаження (житлові будинки, квартири, гаражі і т. д.) при дотриманні правил безпеки;
- можуть працювати зі слабкими електричними мережами (зі зниженою напругою до 160В);
- можлива робота від генератора потужністю не менше 7 кВт.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Техніка виконання шва і режим зварювання

Запалювання зварювальної дуги

Перед запалюванням дуги слід встановити необхідну силу зварювального струму, яка залежить від марки електроду, типу зварного з'єднання, положення шва в просторі та ін.

Запалювання дуги може проводитися двома способами. При першому способі електрод підводять перпендикулярно до місця початку зварювання і після порівняно легкого дотику до виробу відводять верх на відстань 25 мм. Другий спосіб нагадує процес, запалюючи сірники.

При обриві дуги повторне запалення її здійснюється попереду кратера на основному металі з поверненням до наплавленого металу для виведення на поверхню забруднень, що скупчилися в кратері. Після цього зварювання ведуть в потрібному напрямку.

Застосування того чи іншого способу запалювання дуги залежить від умов зварювання і від досвіду зварника.


Положення і переміщення електроду при зварюванні

Положення електроду залежить від положення шва в просторі. Розрізняють такі положення швів: нижнє, вертикальне і горизонтальне на вертикальній площині, стельове. Зварювання вертикальних швів можна виконувати зверху вниз і знизу вгору.

При зварюванні в нижньому положенні електрод має нахил від вертикалі в сторону напрямку зварювання. Переміщення електрода при зварюванні може здійснюватися способами «до себе» і «від себе».

При відсутності поперечних коливальних рухів кінця електрода ширина валика дорівнює 0.8-1.5 діаметра електроду. Такі шви (або валики) називають вузькими, або нитковими. Їх застосовують при зварюванні тонкого металу і при накладенні першого шару в багатошаровому шві.

Отримання середніх швів (або валиків), ширина яких зазвичай не більше 2-4 діаметрів електроду, можливе за рахунок коливальних рухів кінця електрода. (див. малюнок на наступній сторінці).



Основні види траєкторій поперечних коливань кінця електрода

Поперечні коливання електрода по певній траєкторії, що здійснюються з постійною частотою і амплітудою і суміщені з переміщенням уздовж шва, дозволяють отримати зварний шов необхідної ширини. Поперечні коливальні рухи кінця електрода визначаються формою оброблення, розмірами і положенням шва, властивостями зварюваного матеріалу, навичкою зварника.


Коливання електрода повинні проводитися з амплітудою, що не перевищує три діаметра електрода, який використовується. Під час процесу формування валика, розплавлений шар повинен підтримуватися в розплавленому стані. Якщо переміщати електрод занадто далеко і затримувати його повернення, то можливі охолодження і кристалізація металу зварювальної ванни. Це призводить до появи в металі зварного шва шлакових включень і погіршує його зовнішній вигляд.

Основні типи зварних з'єднань

Зварне з'єднання — нероз'ємне з'єднання деталей, виконане зварюванням.

У металевих конструкціях зустрічаються такі основні типи зварних з'єднань:


Стикове зварне з'єднання двох елементів, що примикають один до одного торцевими поверхнями.




Нахлесточне зварне з'єднання, в якому зварені елементи розташовані паралельно і частково перекривають один одного.



Таврове зварне з'єднання, в якому торець одного елемента примикає під кутом і приварений до бічної поверхні іншого елемента.



Кутове зварне з'єднання двох елементів, розташованих під кутом і зварених в місці примикання країв.




Торцеве зварне з'єднання двох елементів, в якому бічні поверхні зварених елементів примикають один до одного.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Зверніть увагу на те, що подовження мережевих або зварювальних кабелів відіб'ється на процесі зварювання, так як опір кабелю, який визначається його довжиною, буде знижувати зварювальний струм. Рекомендується використовувати зварювальні кабелі з перетином 16 мм².

Органи управління.



 Кнопка вмикання живлення. Живлення інвертора включається натисканням на цю кнопку.

 Світлодіодний індикатор перегріву

 Світлодіодний індикатор недостатньої напруги мережі

 Енкодер (ручка з можливістю натискання) вибору і регулювання величини зварювального струму і сервісних функцій апарату: гарячий старт, форсаж дуги, антизалипання (антістік).

Значення встановлюється обертанням ручки по або проти годинникової стрілки. Для збереження значення і переходу до наступного режиму слід натиснути на ручку (докладний опис див. нижче).

Підключення мережевого кабелю

Перевірте за допомогою вольтметра, чи відповідає значення напруги допустимому діапазону, зазначеного в характеристиках. Увага: при підключенні до електромережі з перевищеним напругою можливий його вихід з ладу! Підключіть мережевий кабель до електромережі з необхідними параметрами. Перевірте з'єднання мережевого кабелю для забезпечення надійного контакту.

Підключення кабелів для MMA зварювання

На зварювальному апараті є два роз'єми «+» і «-». Вставте кабельні вилки в роз'єми і зафіксуйте їх поворотом до упору. При поганому приєднанні кабелів можливі пошкодження, як кабельного роз'єму, так і джерела живлення. При зварюванні штучним електродом кабель електродотримача повинен бути приєднаний до роз'єму «+», а зворотний кабель від заготовки — до гнізда «-».

Будьте дуже уважні при приєднанні електрода. Зверніть увагу на полярність підключення в режимі MMA зварювання. Можливі два варіанти підключення зварювальних кабелів. У режимі «Зворотньої полярності» електродотримач підключається до гнізда «+», а кабель від зварюваного виробу до гнізда «-». У режимі «Прямої полярності» електродотримач підключається до гнізда «-», а виріб, відповідно, до гнізда «+».

Вмикання апарату

Після натискання кнопки вмикання живлення включається вентилятор і спалахують всі індикатори. Через 2 секунди вентилятор відключається і індикатори гаснуть. Апарат готовий до роботи.

Управління інвертором

Встановлення зварювального струму

Зварювальний струм, хот-старт, арк-форс і антестік регулюються (вмикаються) за допомогою енкодера, який знаходиться в правій частині панелі регулювання.

Одноразове натискання енкодера здійснює перемикання між функціями, а обертання вправо або вліво — регулювання (більше/менше) всередині функції. Цифровий дисплей відображає значення обраних вами параметрів, а індикатори над ним вказують, який режим регулюється.

Наприклад, вибравши шляхом натискання на ручку енкодера функцію регулювання зварювального струму (горить індикатор «ток»), далі вибирайте необхідну для зварювання величину струму шляхом обертання ручки енкодера вправо / вліво. Обрані параметри відображаються на цифровому дисплеї.

Регулювання гарячого старту

Якщо шляхом подальшого натискання ручки енкодера перейти в режим регулювання гарячого старту (додаткове збільшення сили струму в момент підпалу дуги), то його регулювання можна виконати в два етапи:

- 1) регулювання величини додаваємого струму в % від заданого значення зварювального струму (рекомендоване значення: 50%);
- 2) регулювання тривалості його дії з секундах (рекомендоване значення: 0.5 с).

Перехід від параметра 1 до параметру 2 також виконується натисканням на ручку енкодера, при цьому горить індикатор «Хот-Старт».

Регулювання функції «Арк-форс»

Далі, натискаючи ручку регулювання, переходимо до функції «Арк-Форс» (збільшення сили струму під час зварювання при ризику загасання дуги), повинен горіти відповідний індикатор. Арк-форс також регулюється в відсотках від обраного зварювального струму. Рекомендоване значення: 50%.

Регулювання функції «Антистік»

Шляхом подальшого натискання і обертання регулюється функція «Антістік» (перешкоджає сильному нагріванню електрода при залипанні, шляхом повного виключення зварювального струму і напруги). Антістік регулюється за часом(в секундах), починаючи з моменту визначення апаратом залипання електрода, через яке інвертор вимкне зварювальний струм. Рекомендоване значення: 0.25 с.

Рекомендовані режими зварювання

Зварювальний струм встановлюється в залежності від товщини заготовки відповідно до наступної таблиці:

Товщина металу, мм	1-2	2-3	2-3	3-4	4-6
Діаметр електрода, мм	1.6	2	2.5	3	4
Зварювальний струм, А	30-60	40-80	60-110	80-160	120-180

Сигнальні індикатори

- Сигнальний індикатор перегріву загоряється в разі, якщо зварювальний апарат знаходиться в режимі захисту від перегріву. Переґрів виникає внаслідок перевантаження зварювального устаткування. Апарат автоматично вмикається знову, коли температура всередині нього падає. Сигнальна лампа гасне.
- Сигнальний індикатор низької напруги спалахує в разі, якщо нижній поріг напруги мережі живлення має критичне значення і подальша експлуатація апарату при даній напрузі неприпустима! Апарат автоматично вмикається знову, коли напруга піднімається вище критичного рівня. Сигнальна лампа гасне.
- Індикатори вибору сервісних функцій і струму показують, яка з цих функцій (її параметри) відображаються на дисплеї.

Режим роботи

Експлуатувати апарат необхідно відповідно до вимог, наведених у розділі «Технічні характеристики і Норми безпеки». У режимі захисту від перевантажень апарат може мимоволі відключитися, при цьому працює вентилятор для охолодження внутрішніх частин апарату, отже, не потрібно від'єднувати апарат від мережі.

В процесі експлуатації апарату (особливо при роботі в запилених приміщеннях) необхідно його продувати від пилу не рідше одного разу на місяць.

УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Попередження: Ремонт даного обладнання може здійснюватися тільки висококваліфікованими технічними фахівцями. З метою безпеки і щоб уникнути ураження електричним струмом, будь ласка, вивчіть всі заходи техніки безпеки, викладені в цієї інструкції.

- *Горить індикатор перегріву на лицевій панелі.***

Можливо увімкнувся автоматичний термозахист - вимикати апарат необов'язково, зачекайте (до 5 хвилин) доки не закінчиться режим охолодження і продовжуйте зварювання. Можливо, під час роботи при температурі оточуючого середовища вище 30°C, вентилятор буде працювати тривалий час.

- *Горить індикатор низької напруги на лицевій панелі.***

Можливо, увімкнувся автоматичний захист від низької напруги — вимикати апарат необов'язково, зачекайте доки не відновиться нормальнна напруга в мережі і продовжуйте зварювання.

- *Апарат задимівся, і запахло горілим.***

Негайно вимкніть апарат, навіть якщо ним і надалі можна працювати, і зверніться в сервісну службу.

- *Електрод запалює дугу, але одразу ж пристає.***

Встановлений недостатній зварювальний струм, збільшить його. Також можливо недостатня напруга в мережі. Заміряйте напругу в мережі. Якщо вона нижче припустимого значення, використовуйте пристрої стабілізації мережевої напруги, розраховані на потужність зварювального пристрою. Також переконайтесь, що перетин кабелів електропроводки і подовжувача відповідає потужності апарату.

- *Ви відчуваєте удар струмом, торкаючись корпусу апарату.***

Вимкніть апарат і переконайтесь, що кабель заземлення підключений до потрібного роз'єму панельної розетки, а провід заземлення апарату підключений до потрібного роз'єму вилки.

- *У процесі зварювання, мережевий автомат-запобіжник вимикається.***

Вимкніть апарат, переконайтесь, що струм споживання апарату не перевищує струм, на який розрахований мережевий автомат (наприклад 16A, 25A) — в іншому випадку встановіть автомат, розрахований на більший струм, якщо дозволяють технічні умови.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Зварювальний апарат — 1 шт.
- Зажим заземлення «ABICOR BINZEL» з кабелем — 1 шт.*
- Електродотримач «ABICOR BINZEL» з кабелем — 1 шт.*
- Коробка — 1 шт.
- Інструкція з експлуатації з гарантійним талоном — 1 шт.

* Можлива комплектація лише кабельними роз'ємами.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на даний пристрій — 24 місяці з дня продажу.

Виробник (компанія «Атом-Зварка») несе відповідальність по гарантійним зобов'язанням згідно з законодавством України.

Протягом гарантійного строку виробник безкоштовно виконає ремонт або заміну дефектних частин на нові, за умови, що дефект виник з вини виробника. Заміна дефектних частин виконується на підставі письмового висновку сервісної організації, що має повноваження від виробника на виконання робіт з діагностики та ремонту.

Гарантія не розповсюджується на апарати у випадку:

- пошкоджень, які спричинені невідповідністю параметрів мережі номінальній напрузі, вказаній в інструкції з використання;
- самостійного ремонту або спроб внесення змін в конструкцію апарату (zmіна електронної схеми);
- сильного механічного, електротехнічного, хімічного впливу;
- потрапляння всередину апарату агресивних і токопровідних рідин, наявності всередині апарату металевого пилу/стружки.

Може бути відмовлено в гарантійному ремонті:

- у випадку втрати гарантійного талону або внесення в нього доповнень, виправлень, підчищення, неможливості ідентифікувати серійний номер апарату, печаті або дати продажу.

ЗДІЙСНЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Доставка апарату для гарантійного ремонту в Сервісний Центр і назад здійснюється **за рахунок Виробника тільки в разі пересилання апарату по території України транспортною компанією, узгодженої з сервісним центром.**

Перед відправкою апарату в ремонт обов'язково зв'яжітесь з сервісним центром по телефону (061) 270-1-222 або (066) 622-63-03.

При відправленні автотранспортною компанією страхова вартість вказується мінімальна. В іншому випадку доставка із сервісного центру до покупця буде оплачуватись покупцем.

Перед відправленням апарату в ремонт покупець повинен перевіритися, що його контактні дані вказані в гарантійному талоні (стр. 23).

На окремому папері в вільній формі покупець разом з товаром повинен надати докладний опис несправності товару, за яких умов і через який час проявляється несправність.

В разі відправлення апарату в ремонт через точку продажу термін ремонту може збільшитись.

Телефон сервісного центру:

(061) 270-1-222

Електронна пошта:

service@atomweld.com

Докладніше про сервіс читайте на сайті:

<http://atomweld.com/service.html>

Реквізити ремонтного підприємства: _____

Дата ремонту: _____

Опис дефекту: _____

Опис ремонтних робіт: _____

ПІБ покупця: _____

Контактний телефон покупця: _____

Реквізити ремонтного підприємства: _____

Дата ремонту: _____

Опис дефекту: _____

Опис ремонтних робіт: _____

ПІБ покупця: _____

Контактний телефон покупця: _____

Реквізити ремонтного підприємства: _____

Дата ремонту: _____

Опис дефекту: _____

Опис ремонтних робіт: _____

ПІБ покупця: _____

Контактний телефон покупця: _____

Відричний талон №1

Модель: Атом I-180D

Серійний номер:

Дата виготовлення: _____

Дата продажу: _____

Термін гарантії: 24 місяці

Реквізити продавця: _____

Відричний талон №2

Модель: Атом I-180D

Серійний номер:

Дата виготовлення: _____

Дата продажу: _____

Термін гарантії: 24 місяці

Реквізити продавця: _____

Відричний талон №3

Модель: Атом I-180D

Серійний номер:

Дата виготовлення: _____

Дата продажу: _____

Термін гарантії: 24 місяці

Реквізити продавця: _____

Реквізити ремонтного підприємства: _____

Дата ремонту: _____

Опис дефекту: _____

Опис ремонтних робіт: _____

ПІБ покупця: _____

Контактний телефон покупця: _____

Реквізити ремонтного підприємства: _____

Дата ремонту: _____

Опис дефекту: _____

Опис ремонтних робіт: _____

ПІБ покупця: _____

Контактний телефон покупця: _____

Реквізити ремонтного підприємства: _____

Дата ремонту: _____

Опис дефекту: _____

Опис ремонтних робіт: _____

ПІБ покупця: _____

Контактний телефон покупця: _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дійсний при заповненні

Заповнює підприємство-виробник

Серійний номер:

Дата випуску: _____ Штамп ВТК

Телефон: (061) 270-1-222, E-mail: service@atomweld.com

Заповнює торгове підприємство

Дата продажу: _____
(число, місяць, рік)

Продавець: _____
(підпис або штамп)

Штамп магазина

Підтвердження покупця

При покупці Виробу підтверджую, що претензій до зовнішнього вигляду, комплектності та якості товару не маю.

З інформацією про терміни і умови гарантійного і технічного обслуговування виробу ознайомлений і згоден.

З призначенням виробу, вимогами з експлуатації та безпеки ознайомлений.

Покупець: _____
(підпис покупця)

<http://atomweld.com>

2020 г.